

Liste der von der PTB durchgeführten EG - Baumusterprüfungen gem. RL 2006/42/EG

<b>Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kaliber</b>	<b>Geräteart</b>	<b>Ausstellung</b>	<b>Gültig bis</b>
DE-10-MaRLIV18-PTB01	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 460</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	06.01.2010	05.01.2015
DE-10-MaRLIV18-PTB02	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 462</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	16.06.2010	15.06.2015
DE-10-MaRLIV18-PTB03	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 76 PTR</b>	6,8/18 M	Bolzenschubgerät	08.12.2010	07.12.2015
DE-10-MaRLIV18-PTB06	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 351</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	08.12.2010	07.12.2015
DE-10-MaRLIV18-PTB07	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 351-BT</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	08.12.2010	07.12.2015
DE-10-MaRLIV18-PTB08	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 351-CT</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	08.12.2010	07.12.2015
DE-10-MaRLIV18-PTB09	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 36</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	08.04.2011	07.04.2016
DE-10-MaRLIV18-PTB13	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 76</b>	6,8/18 M	Bolzenschubgerät	08.04.2011	07.04.2016
DE-11-MaRLIV18-PTB01	Adolf Würth GmbH & Co. KG	<b>DIVA1</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	15.07.2011	14.07.2016
DE-11-MaRLIV18-PTB02	Simpson Strong-Tie A/S	<b>PT-27E</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	22.06.2011	21.06.2016
DE-11-MaRLIV18-PTB03	fischerwerke GmbH & Co. KG	<b>fischer Power Drive F35</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	02.08.2011	01.08.2016
DE-11-MaRLIV18-PTB04	fischerwerke GmbH & Co. KG	<b>fischer Power Drive F45</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	02.08.2011	01.08.2016
DE-11-MaRLIV18-PTB05	Friedr. Dick GmbH & Co. KG	<b>VSG-9LC</b>	9 x 17	Viehschussgerät	29.08.2011	28.08.2016
DE-11-MaRLIV18-PTB09	Karl Schermer GmbH	<b>K-Serie KS KR KL</b>	6,8/15	Viehschussgerät	20.10.2011	19.10.2016
DE-10-MaRLIV18-PTB04	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 860 ENP</b>	6,8/18 M40	Bolzenschubgerät	30.11.2011	29.11.2016
DE-10-MaRLIV18-PTB10	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 450</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	02.12.2011	01.12.2016
DE-10-MaRLIV18-PTB11	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 35</b>	6,3/10 M	Bolzenschubgerät	01.12.2011	30.11.2016
DE-10-MaRLIV18-PTB12	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX E72</b>	5,6/16	Bolzenschubgerät	02.12.2011	01.12.2016
DE-11-MaRLIV18-PTB08	Simpson Strong-Tie A/S	<b>PT-27LE, PT-27LEMAGR</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	02.12.2011	01.12.2016

Liste der von der PTB durchgeführten EG - Baumusterprüfungen gem. RL 2006/42/EG

<b>DE-13-MaRLIV18-PTB01</b>	Sun Grace Holding Ltd.	<b>SG-350</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	05.04.2013	04.04.2018
<b>DE-13-MaRLIV18-PTB04</b>	Stanley Black & Decker	<b>P3X</b>	6,3/10 M	Bolzenschubgerät	05.04.2013	04.04.2018
<b>DE-14-MaRLIV18-PTB02</b>	Stanley Black & Decker	<b>PA3500</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	10.07.2014	04.04.2018
<b>DE-14-MaRLIV18-PTB01</b>	Hilti Aktiengesellschaft	<b>DX 2</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	28.07.2014	27.07.2019
<b>DE-14-MaRLIV18-PTB03</b>	Adolf Würth GmbH & Co. KG	<b>BST 350</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	15.09.2014	04.04.2018
<b>DE-14-MaRLIV18-PTB04</b>	Trutek Fasteners	<b>LV350</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	19.09.2014	04.04.2018
<b>DE-14-MaRLIV18-PTB08</b>	Anchormark Pty.Ltd	<b>AM35</b>	6,8/11 M	Bolzenschubgerät	12.09.2014	04.04.2018